



MF Rundsling og båndstroppe

- Planlæg altid et løft omhyggeligt
- Kontrollér belastningsetiketten for at sikre at WLL/SWL og længde er korrekt
- Undersøg altid stropperne for evt. fejl før ibrugtagning
- **Overbelast aldrig stropperne**
- **Stropperne må aldrig benyttes mod skarpe kanter - brug kantbeskyttelse**
- Anvend altid stropper med samme WLL/SWL og længde ved flerpartsløft
- Bind aldrig knuder på stropperne
- Løft aldrig hvis stropperne har knuder eller er snoede
- Hold stroppernes syninger fri af kroge og andre anlægsflader
- Beskyt stropperne mod skarpe kanter og slidtage
- Undgå chok-belastninger
- Træk **aldrig** stropperne hen ad jorden
- Udsæt ikke stropperne for alkalisk behandling (f.eks. kaustisk soda og ammoniak)
- Brug aldrig stropperne ved temperaturer under +40 °C eller over +100 °C
- Undersøg altid stropperne efter brug og tag dem ud af drift hvis der er synlige skader

Vedligehold:

- **Løftegrej skal kontrolleres min. hver 12. måned eller i henhold til lovbestemmelserne herom**
- Opbevar stropperne i et tørt miljø
- Stropperne kan evt. vaskes i rent vand og hænges til tørre ved god ventilation
- Kontrollér at belastningsetiketten er ubeskadiget og let læselig
- **Kassér beskadigede stropper**
- Evt. reparationer må kun udføres af producenten

