

Vedrørende lovpligtigt eftersyn

I henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 om hejseredskaber og spil af 14. december 1992 skal der udføres hovedeftersyn inklusiv prøvebelastning på alle typer kraner og taljer mindst én gang årligt.

Hovedeftersyn skal udføres af sagkyndige personer.

Hvis du laver en serviceaftale med Max Fodgaard, kan du sikre, at virksomheden overholder ovenstående bekendtgørelse.

- Alle serviceeftersyn, dokumenteres med en udførlig eftersynsrapport, jfr. §16, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse.
- Du får online adgang til servicereporterne, så du til enhver tid kan se status på virksomhedens individuelle enheder.
- Alle kraner og taljer forsynes med mærkat, hvoraf det fremgår, hvornår virksomhedens kraner eller taljer er prøvebelastet og eftersat.

Kontakt vores serviceafdeling for at få et tilbud på eftersyn inklusiv prøvebelastning af kraner og taljer.



Jesper Bøgild
Serviceleder, Øst
jbb@fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 32



Peter Jespersen
Serviceleder, Vest
pj@fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 58



Kim F. Dahlstrøm
Servicechef, Øst
kd@fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 39



Lars Christensen
Servicechef, Vest
lc@fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 63



Tlf.: +45 70 26 17 00 Mail: max@fodgaard.dk www.fodgaard.dk